



22136

30/09/2008

### CARACTÉRISTIQUES

- Garniture pour robinet d'arrêt Réf.30, 32 ou inverseur mural 50/4/VM
- Sans marquage
- Livrée sans partie encastrée

### PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-32CUSA Robinet d'arrêt à encastrer 3/4" côté froid tête 1/4 tour fermeture gauche -standard américain sans garniture
- Ref. G00-30CUSA Robinet d'arrêt à encastrer 1/2 " cote froid tete 1/4 tour fermeture gauche - standard americain sans garniture

### FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02  
 Chromé / doré - G02  
 Chromé mat - C02  
 Doré brillant - F01  
 Doré mat - F07  
 Laiton fumé naturel - A13

Nickel brillant - B01  
 Nickel mat - C01  
 Noir mat céramique - D30  
 Or pâle - F30  
 Or pâle mat - F31  
 Pvd blush - H62

Pvd blush mat - H60  
 Pvd couleur bronze brown - F33  
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34  
 Pvd couleur doré - H52  
 Pvd couleur doré mat - H53  
 Pvd couleur laiton - H49

Pvd couleur laiton mat - H50  
 Pvd couleur nickel - H55  
 Pvd couleur nickel mat - H56  
 Pvd graphite - H64  
 Pvd graphite mat - H65  
 Pvd umber - H66

Pvd umber mat - H67  
 Vieux nickel - H28