



30850

24/09/2008

CARACTÉRISTIQUES

- Garniture pour robinet d'arrêt Réf.30, 32 ou inverseur mural 50/4/VM
- Livrée sans partie encastrée

PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-32CUSA Robinet d'arrêt à encastrer 3/4" côté froid tête 1/4 tour fermeture gauche -standard américain sans garniture
- Ref. G00-32HUSA Robinet d'arrêt à encastrer 3/4" côté chaud tête 1/4 tour fermeture droite - standard américain sans garniture
- Ref. G00-30CUSA Robinet d'arrêt a encastrer 1/2 " cote froid tete 1/4 tour fermeture gauche - standard americain sans garniture
- Ref. G00-30HUSA Robinet d'arrêt a encastrer 1/2 " cote chaud tete 1/4 tour fermeture droite - standard americain sans garniture

FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02
 Chromé / doré - G02
 Chromé mat - C02
 Doré brillant - F01
 Doré mat - F07
 Nickel brillant - B01

Nickel mat - C01
 Noir mat céramique - D30
 Or pâle - F30
 Or pâle mat - F31
 Pvd blush - H62
 Pvd blush mat - H60

Pvd couleur bronze brown - F33
 Pvd couleur bronze brown - mat - F34
 Pvd couleur doré - H52
 Pvd couleur doré mat - H53
 Pvd couleur laiton - H49
 Pvd couleur laiton mat - H50

Pvd couleur nickel - H55
 Pvd couleur nickel mat - H56
 Pvd graphite - H64
 Pvd graphite mat - H65
 Pvd umber - H66
 Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28