



### CARACTÉRISTIQUES

- Garniture pour robinet d'arrêt Réf.30, 32 ou inverseur mural 50/4/VM
- Livrée sans partie encastrée

### PRODUITS ASSOCIÉS

- Ref. G00-32CUSA Robinet d'arrêt à encastrer 3/4" côté froid tête 1/4 tour fermeture gauche -standard américain sans garniture
- Ref. G00-32HUSA Robinet d'arrêt à encastrer 3/4" côté chaud tête 1/4 tour fermeture droite - standard américain sans garniture
- Ref. G00-30CUSA Robinet d'arrêt a encastrer 1/2 " cote froid tete 1/4 tour fermeture gauche - standard americain sans garniture
- Ref. G00-30HUSA Robinet d'arret a encastrer 1/2 " cote chaud tete 1/4 tour fermeture droite - standard americain sans garniture

### FINITIONS DISPONIBLES

Bronze clair - D01  
 Chromé - A02  
 Chromé / doré - G02  
 Chromé mat - C02  
 Doré brillant - F01  
 Doré mat - F07

Nickel brillant - B01  
 Nickel mat - C01  
 Noir mat céramique - D30  
 Or pâle - F30  
 Or pâle mat - F31  
 Vieux cuivre rouge mat - H07

Vieux nickel - H28